

Peugeot 206



Neste veículo é muito comum o bloqueio do sistema IMOBILIZADOR após a remoção da bateria, e no painel digital central aparece a indicação “ECCO”. Nesta situação, a partida do motor fica desabilitada, ocasionada pela perda da alimentação elétrica.

Para reabilitar o sistema novamente, é necessário efetuar o “RESET” do sistema. Para isto proceda da seguinte forma:

- 1) Desligue o cabo POSITIVO da bateria (12,00 volts);
- 2) Aguarde, no mínimo 60 segundos e religue o cabo POSITIVO da bateria;
- 3) Ligue a chave de ignição por 30 segundos;
- 4) Desligue a chave de ignição por 3 segundos;
- 5) Repita os procedimentos de 3 a 4 por mais 5 consecutivas.
- 6) Efetue a partida do motor e deixe em marcha lenta durante 60 segundos;
- 7) Desligue o motor;
- 8) O “RESET” do modo ECCO foi efetuado com sucesso;
- 9) Se a partida não foi possível durante o procedimento 6, examine o sistema de injeção ou imobilizador a procura de falhas no sistema.



Modo ECCO